

# AMEX-SL03 車種別取付実績表

<メーカー別 取付実績表>※実績が確認された車両型式とグレードより年式を割り出しております。誤表記等ございましたらお手数ですがご連絡頂きますと幸いです。

更新日：2025/3/27

メーカー	車種	年式	型式	グレード名
トヨタ	アクア	2011年(H23)12月～2019年(R1)10月	DAA-NHP10H	確認中
	ヴォクシー	2007年(H19)6月～2010年(H22)4月	DBA-ZRR70G	X L エディション
	カロラスポーツ/カロラフィルダー	2018年(H30)6月～2021年(R3)7月	3BA-NRE210H	G X
		2015年(H27)4月～2017年(H29)10月	DAA-NKE165G	ハイブリッドG ダブルハイビー
	GR86	2021年(R3)10月～2024年(R6)8月	3BA-ZN8-A2C7	SZ
	シエンタ	2015年(H27)7月	DAA-NHP170G	ハイブリッドG
	タンク	2016年(H28)11月～2019年(R1)10月	DBA-M900A	G
	ノア	2014年(H26)1月～2019年(R1)10月	DBA-ZRR85G	G
		2022年(R4)1月	6BA-MZRA90W	X
	ハイエース	2020年(R2)5月～2025年(R7)2月	3BA-TRH219W	確認中
	ハイラックス	2020年(R2)8月～2023年(R5)9月	3DF-GUN125	Z
	プリウス	2009年(H21)5月～2014年(H26)4月	DAA-ZVW30	G
ライズ	2021年(R3)11月～2024年(R6)11月	3BA-A210A	X	
		5BA-A201A	G・X	
	2019年(R1)11月	5BA-A200A	Z	
ダイハツ	アトレー/ハイゼットカーゴ	2021年(R3)12月～2024年(R6)11月	3BD-S700V	R S
			3BD-S710V	確認中
			3BD-S700W	アトレデッキバン
	キャスト	2016年(H28)6月	DBA-LA250S	アクティブG プライムコレクション S A II
	NV100クリッパーバン	2013年(H25)12月	HBD-DR64V	確認中
	タフト	2021年(R3)5月～2024年(R6)11月	5BA-LA900S	Gターボ クロムベンチャー
		2020年(R2)6月～2024年(R6)11月		G
		2020年(R2)6月～2024年(R6)11月	5BA-LA910S	確認中
		2020年(R2)6月～2021年(R3)6月	6BA-LA900S	確認中
	タント	2019年(R1)7月～2021年(R3)9月	6BA-LA910S	確認中
			6BA-LA650S	L
		2022年(R4)10月～2024年(R6)10月	5BA-LA650S	カスタムR S
	ハイゼットトラック	2021年(R3)12月～2025年(R7)2月	3BD-S510P-TBNF	カスタムX
		2022年(R4)7月		エクストラ
ムーヴ/ムーヴキャンパス	2022年(R4)7月	5BA-LA850S	ストライプスX・ストライプスG・セオリーX	
	2016年(H28)9月	DBA-LA810S	Xリミテッド S A II	
ロッキー	2022年(R4)7月	5BA-LA860S	ストライプスX	
		2021年(R3)11月～2024年(R6)11月	5AA-A202S	プレミアムG H E V
スズキ	ジムニー/ジムニーシエラ	2018年(H30)7月～2024年(R6)4月	3BA-JB74W	J C
			3BA-JB64W	X C・XG
	スイフト	2020年(R2)5月～2022(R4)9月	5BA-ZC83S	XG
		2020年(R2)5月～2025(R7)3月	4BA-ZC33S	確認中
		2007年(H19)5月～2009年(H21)5月	DBA-ZC11S	1. 3 X G Lパッケージ
	スペーシア/スペーシアベース/スペーシアカスタム	2022年(R4)8月～2023年(R5)12月	5BD-MK33V	確認中
		2020年(R2)8月～2021(R3)12月	5AA-MK53S	ハイブリッドG スズキセーフティサポート非装着車
	ソリオバンディット	2023年(R5)11月	5AA-MK94S	ハイブリッドXS
		2015年(H27)8月～2019年(R1)10月	DAA-MA36S	ハイブリッドM V
	ハスラー	2020年(R2)1月～2024年(R6)5月	5AA-MR92S	ハイブリッドG・ハイブリッドX
		2015年(H27)5月～2019年(R1)10月	4AA-MR52S	ハイブリッドXターボ
	アルトラバン	2015年(H27)5月～2019年(R1)10月	DAA-MR41S	G
		2020年(R2)10月～2023年(R5)12月	5BA-HE33S	G・L
ワゴンR/ワゴンRスマイル	2021年(R3)9月～2024年(R6)12月	5AA-MX91S	ハイブリッドS	
	2008年(H20)9月～2012年(H24)1月	DBA-MH23S	FXリミテッド	
ホンダ	N-VAN	2021年(R3)2月～2024年(R6)4月	5BD-JJ1	G
	ステップワゴン/ステップワゴンスパダ	2022年(R4)5月～2024年(R6)7月	5BA-RP6	エアー・スパダ
日産	AD/ADエキスパート	2007年(H19)1月～2016年(H28)1月	DBF-VY12	確認中
			CBF-VJY12	確認中
		2008年(H20)12月～2016年(H28)年1月	DBF-VZNY12	確認中
	エクストレイル	2013年(H25)12月～2019年(R1)10月	DBA-T32	2 0 X
		2022年(R4)7月～2024年(R6)6月	6AA-SNT33	S e - 4 O R C E ・ X e - 4 O R C E
	セレナ	2013年(H25)1月～2014年(H26)12月	LDA-DNT31	2 0 G T S
		2018年(H30)9月	DAA-GFC27	ハイウェイスター VセレクションII
		2014年(H26)10月	DBA-FNC26	ハイウェイスター Vセレクション+セーフティアドバンスドセーフティパッケージ
		2022年(R4)12月～2024年(R4)9月	5BA-NC28	X
		5BA-C28		
デイズ	2019年(H31)3月～2024年(R6)6月	5BA-B43W	S	
ノート	2012年(H24)9月～2019年(R1)10月	DBA-E12	X	
ルークス	2020年(R2)3月～2024年(R6)6月	5AA-B47A	ハイウェイスター X	

三菱	I	2006年(H18)1月～2013年(H25)年9月	取付不可	全グレード
	I-MiEV	2010年(H22)4月～現行	取付不可	全グレード
	アウトランダー	2012年(H24)10月～2019年(R1)10月	DBA-GF7W	確認中
			DBA-GF8W	
	ekクロス	2019年(R1)3月～2022年(R4)6月	5AA-B34W 4AA-B35W 5AA-B37W 4AA-B38W	全グレード
	ekクロス EV	2022年(R4)6月～現行	ZAA-B5AW	全グレード
	ekスペース/ekクロススペース/デリカミニ	2020年(R2)3月～現行	5AA-B34A 4AA-B35A 5AA-B37A 4AA-B38A	全グレード
	ekスペース/ekスペースカスタム	2016年(H28)12月～2020(R2)3月	DBA-B11A	全グレード
		2015年(H27)7月～2019年(H31)3月	DBA-B11W	全グレード
	ekワゴン	2019年(R1)3月～現行	5BA-B33W 5AA-B34W 5BA-B36W 5AA-B37W	全グレード
	タウンボックス	2015年(H27)3月～現行	ABA-DS17W	全グレード
	デリカD:2	2020年(R2)12月～現行	5AA-MB37S	全グレード (※全方位カメラパッケージ/全方位カメラ付ナビパッケージ車は取付不可)
	デリカD:5	2019年(R1)10月	DBA-CV5W	G リミテッドパッケージ
ミニキャブ	2015年(H27)3月～現行	HBD-DS17V	全グレード	
ランサーカーゴ	2008年(H20)12月～2017年(H29)年2月	DBF-CVY12	確認中	
		DBF-CVZNY12		
スバル	レヴォーグ	2014年(H26)6月～2019年(R1)10月	DBA-VM4	1.6GTアイサイト
マツダ	フレアクロスオーバー	2020年(R2)2月～2022年(R4)5月	5AA-MS92S	ハイブリッドXG

「取付時の注意事項」 下記以外の情報につきましては、別紙 取扱説明書又は補足資料をご確認ください

当製品を取付ける際には、市販の車種別取付キットの使用を推奨いたします

車両オーディオ開口部が2DIN 7インチ(180mm)での取付けを想定しております※同梱のスポンジスペースサーやサイドパネルを活用いただければ2DIN 7インチ(200mm)でも取付けは可能です

取付け前に車両バッテリーのマイナス端子を外し、ディスプレイを外してから作業をして下さい

**電源投入後は、初めにRST(リセットボタン)を押して再起動を行って下さい**

バックカメラとの接続はRCA端子(黄色)となります

ステアリングスイッチ設定について:車両純正のオーディオ裏カバー(例:トヨタ20P)からステアリングキー(SW1/SW2/GND/KEY1/KEY2/KEY GND表記)を確認の上、接続して下さい

**※次の場合は取付けが出来ません**

識別・操作の妨げとなる場合 ハンドル・各種レバー(シフト/ワイパー/ウインカー等)・エアバッグ・各種スイッチ(ハザード/ACスイッチ/ATUO等)・各種メータ(オド/セレクターポジション等)・

各種表示灯(警告灯/充電警告灯/ブレーキ警告灯等)・車両装備に干渉する場合(スイッチ/パネル等)

車両によっては、グローブボックスやカップホルダー、エアコンの送風口が隠れる場合があります

※ディスプレイと本体を固定していない状態で、ディスプレイの角度調整を行わないで下さい、故障に繋がる原因となります。